

## II . 2 REPÈRES HISTORIQUES ET CHRONOLOGIE DES TRAVAUX

- XII<sup>e</sup> siècle** Construction de l'édifice.
- XV<sup>e</sup> siècle** Adjonction de la chapelle nord-est
- XVI<sup>e</sup> siècle** Construction de la chapelle sud-ouest
- XVII<sup>e</sup> siècle** Construction du clocher à flèche et de la tourelle ?
- XIX<sup>e</sup> siècle** Démolition du porche précédant le portail. Construction des chapelles sud.  
Adjonction de la sacristie ?
- 1921, 10 février** Demande de classement de l'église par le Conseil municipal.  
Lettre de M. Mayeux, A.C.M.H.  
« Cette église... n'a subi aucune restauration... Son état de conservation est assez bon. »  
(Document d'archives n°1)
- 1921, 15 avril** Proposition de classement de l'édifice.  
Rapport à la Commission présenté par H.Nodet.  
(Document d'archives n°2)
- 1922, 01 septembre** Classement de l'église.
- 1923** Des tempêtes endommagent la toiture de l'église de Menet.
- 1924, 17 avril** Programme des travaux de réparation de la toiture.  
Rapport présenté par M.Mayeux, A.C.M.H.  
(Document d'archives n°3)
- 1924, 26 avril** Approbation d'un devis spécial afin de réparer les 160m<sup>2</sup> de couvertures de l'église endommagées par le mauvais temps et les tempêtes.  
Rapport à la Commission présenté par H.Nodet, Inspecteur général.  
(Document d'archives n°4)
- 1924** Réparation de la toiture de la nef et des bas-côtés. Entreprise : Roubeyre.
- 1929, 09 novembre** Requête du Maire de Menet afin d'obtenir :  
-la suppression d'un ancien calvaire appuyé sur la façade ouest de l'église,  
-la mise en peinture des deux statues en bois [en réalité en fonte] placées sur les colonnes de l'ancien porche,  
-la restauration du cadran solaire de la façade méridionale.  
(Documents d'archives n°5 et n°6)
- 1929, 16 novembre** Avis favorable de la Commission pour la restauration du cadran solaire et la suppression de la couche de peinture des statues : « il serait d'ailleurs préférable de ne pas les repeindre si elles sont en pierre, et de les repeindre en ton pierre si elles sont bien en bois... »  
(Document d'archives n°7)
- 1931, 10 octobre** Programme des travaux de réparation de la couverture de l'église.  
Rapport et devis présentés par M.Harot, A.C.M.H.  
La couverture faite en plaque de schiste nécessite une révision : « des fuites se produisent en plusieurs endroits et l'eau passant à travers les voûtes laisse de l'humidité et fait tomber les enduits. »  
(Documents d'archives n°8 et n°9)
- 1931, 24 novembre** Approbation du devis de réparation des couvertures de schiste qui actuellement donnent lieu à des fuites. Afin de les éviter, la Commission propose une mise

- 1931, 24 novembre** Approbation du devis de réparation des couvertures de schiste qui actuellement donnent lieu à des fuites. Afin de les éviter, la Commission propose une mise en place parfaitement étanche des lauzes par des ouvriers spécialisés et le maintien des lauzes par des clous de forge fixés dans les encoches afin éviter leur glissement.  
Rapport à la Commission présenté par H.Nodet.  
(Document d'archives n°10)
- 1933, sept/oct.** Révision et réparation d'une partie de la couverture. Entreprise : Dagois.
- 1936, 01 décembre** Programme des travaux de restauration extérieure et intérieure. Assainissement de l'édifice : établissement d'un caniveau ou revers pavé à la base des murs de façades nord et ouest.  
Réfection des enduits des voûtes et des murs.  
Nettoyage de la pierre de taille recouverte par un badigeon.  
Mise en place d'une souche de cheminée pour le poêle.  
Rapport et devis présentés par M.Harot, A.C.M.H.  
(Documents d'archives n°11 et n°12)
- 1937, 08 février** Approbation du devis de M.Harot par la Commission.  
(Document d'archives n°13)
- 1957, 01 octobre** Travaux de réfection de la charpente (clocher) et de la couverture en lauzes (abside, nef, bas-côtés, clocher et tourelle). Devis présenté par M.Duval, A.C.M.H.  
La couverture de l'abside, de la nef et des bas-côtés est en lauzes scellées, celle du clocher et de la tourelle en lauzes chevillées.  
(Document d'archives n°14)
- 1958, 09 mars** La commune accepte de participer à la dépense de réfection des toitures.  
Extrait du Registre des délibérations du Conseil municipal.  
(Document d'archives n°15)
- 1958** Réfection de la charpente et de la couverture.  
A.C.M.H. : M.Duval. Entreprise : Blanchon, Limoges.
- 1966/1967** Rapport et projet de réfection des vitraux de la nef et bras nord du transept de l'église présenté par M.Lebouteux.
- 1968, 24 septembre** Travaux de restauration du sommet de la voûte en coupole de l'église.  
Ordre de service de M.Dodinet, A.B.F. à l'entreprise Blanchon.  
(Document d'archives n°16)
- 1971, 14 août** Travaux de révision de la couverture de la sacristie.  
Ordre de service de l'Agence des Bâtiments de France à l'entreprise Bioulac, couvreur à Montsalvy (15).  
(Document d'archives n°17)
- 1971, 20 août** Travaux de clôture provisoire des baies éclairant la coupole de l'église.  
Ordre de service de l'Agence des Bâtiments de France à M. Vergne, menuisier à Riom-ès-Montagne (15).  
(Document d'archives n°18)
- 1998, novembre** Dépose de l'épi de fâitage du clocher, menaçant de tomber. Ets Chapuis
- 2000, début 2001** Aménagement des abords de l'édifice. M.Marot, architecte à Aurillac.
- fin 2001** Bachâge de la toiture de la chapelle nord-ouest, sous la direction du SDAP

### II.3 BIBLIOGRAPHIE / SOURCES

#### BIBLIOGRAPHIE

*Chalvet de Rochemonteix. Les églises romanes de Haute-Auvergne. Aurillac, 1902. Pages 258 à 263.*

*De Ribier-Peschaud. Vieilles églises et vieux châteaux en Haute-Auvergne. Editions U.S.H.A., Aurillac, 1930. Page 26.*

#### SOURCES

Dossier de protection : Archives du Ministère de la Culture, rue d'Aboukir.

Dossier n° 15 124 2 001

(Documents d'archives n°1 à n°2).

Médiathèque du Patrimoine, Hôtel de Croisilles, Paris.

Dossier de travaux n° = 81/ 15 – 81 – carton 9.

(Documents d'archives n°3 à n°18).